



令和5年度 通学路対策箇所図



令和6年1月16日

整理番号	3-②	学校名	新居浜小学校	対策所在地	新居浜市菊本1丁目6番の道路
		対策前			対策後
					
		<p>・道幅が狭く、登下校時に危険である。抜け道となっているため、スピードを出している自動車も多い。</p>			<p>● 登下校で通る側に、グリーンベルトを塗っていただいた。</p>
整理番号	4-①	学校名	宮西小学校	対策所在地	新居浜市泉宮町5付近
		対策前			対策後
					
		<p>・グリーンベルトが消えかかっているので塗り直してほしい。</p>			<p>● グリーンベルトを塗り直していただいた。</p>

整理番号	6-③	学校名	宮西小学校	対策所在地	新居浜市泉宮町4-1から泉宮町7-30
			対策前	対策後	
					
			・道幅が狭く、車通りも多いため危険なので、グリーンベルトを塗ってほしい。	●外側線と新たにグリーンベルトを塗っていただいた。	
整理番号	7-①	学校名	金子小学校	対策所在地	新居浜市庄内町一丁目10の交差点付近
			対策前	対策後	
					
			・車両の交通量・人の通行量が多いが歩道が非常に狭い。	●「通学路注意」を強調するドットラインを引いていただいた。	

整理番号	8-②	学校名	金子小学校	対策所在地	新居浜市庄内一丁目14-26の交差点
			対策前		対策後
					
			・交通量が多いが、東西に横断するための横断歩道がない。		●道路幅の関係で横断歩道設置は難しいため、「東西道路優先」のドットラインを引いていただいた。
整理番号	11-②	学校名	金栄小学校	対策所在地	新居浜市高木町7-30
			対策前		対策後
					
			・複雑な交差点で、自動車があまり徐行しない。ポールと白線を直してほしい。		●素早くポールを直していただいた。

整理番号	16-①	学校名	浮島小学校	対策所在地	新居浜市八幡1丁目17 浮島小学校正門前横断歩道
			対策前	対策後	
					
			・赤信号になっても、通り過ぎる車が多いため、渡る時に危険である。	●信号のサイクルを変えていただいた。	
整理番号	17-②	学校名	浮島小学校	対策所在地	新居浜市八幡2丁目11
			対策前	対策後	
					
			・路側帯が消えかかっている。	●路側帯の塗り直しをしていただいた。	

整理番号	18-③	学校名	浮島小学校	対策所在地	新居浜市宇高町4丁目 公民館前道路
対策前			➡	対策後	
					
<p>・グリーンベルトが、所々消えかかっている。</p>			<p>●消えかかっているグリーンベルトの塗り直しをしていただいた。</p>		
整理番号	19-①	学校名	惣開小学校	対策所在地	新居浜市星越町7番
対策前			➡	対策後	
					
<p>・押しボタン信号でないのに表示が押しボタン信号になっている。</p>			<p>●信号機の渡れる時間を5秒伸ばしていただき安全に渡れるようにしていただいた。</p>		



整理番号	20-①	学校名	垣生小学校	対策所在地	新居浜市垣生1丁目5番38号 垣生小学校正門前	
			対策前	対策後		
						
			・歩道が狭く危険なので、グリーンベルトを塗ってほしい。	●グリーンベルトを設置していただいた。		
整理番号	21-②	学校名	垣生小学校	対策所在地	新居浜市垣生4丁目8付近交差点	
			対策前	対策後		
						
			・見通しが悪く、車から児童が見えない。カーブミラーを設置してほしい。	●カーブミラーとT字路標示を設置していただいた。		

整理番号	22-③	学校名	垣生小学校	対策所在地	新居浜市垣生2丁目9付近交差点
		対策前			対策後
					
		<p>・狭いT字路で朝は交通量が多く危険である。</p>			<p>●「交差点注意」の表示を設置していただいた。</p>
整理番号	23-①	学校名	神郷小学校	対策所在地	新居浜市松神子2丁目江ノ口交差点
		対策前			対策後
					
		<p>・敷島通りに面している横断歩道(4か所)が消えかけている。</p>			<p>●横断歩道、歩道を整備していただいた。</p>

整理番号	27-①	学校名	多喜浜小学校	対策所在地	新居浜市多喜浜5丁目5番付近
		対策前			対策後
					
		<p>・道幅が狭く、自動車と歩行者が接触する可能性があるためグリーンベルトを塗ってほしい。</p>		<p>●グリーンベルトを設置していただいた。</p>	
整理番号	32-③	学校名	泉川小学校	対策所在地	新居浜市寿町5丁目付近
		対策前			対策後
					
		<p>・水路のグレーチングに段差があり、児童がつまづきやすいので段差をなくしてほしい。</p>		<p>●セメントを塗って段差をなくしていただいた。</p>	

整理番号	34-⑤	学校名	泉川小学校	対策所在地	新居浜市東田2~3丁目 東台神社前
			対策前	対策後	
					
			・多くの児童が通学路として使用しているが交通量が多くて危険である。歩道に安全マークを設置してほしい。	●安全マークを設置していただいた。	
整理番号	38-①	学校名	中萩小学校	対策所在地	新居浜市中萩町6付近 中萩小学校通用門~南門
			対策前	対策後	
					
			・送迎のための交通量が多いにも関わらず、グリーンベルトが薄かったり消えたりしている部分があった。	●グリーンベルトのカラー舗装をしていただいた。	

整理番号	41-②	学校名	大生院小学校	対策所在地	新居浜市大生院154付近
		対策前			対策後
					
		<p>・見通しが悪く、十字路になっていることに気づきにくく、危険であった。</p>			<p>●十字マークを設置していただき、十字路になっていることに気づきやすくなった。</p>
整理番号	42-①	学校名	角野小学校	対策所在地	新居浜市中筋2丁目
		対策前			対策後
					
		<p>・停止線や横断歩道がはっきりせず、特に車の通行ができる下校時に不安があった。</p>			<p>●横断歩道と自動車の停止線を引き直していただいた。</p>

整理番号	45-④	学校名	角野小学校	対策所在地	新居浜市宮原町4番
		対策前			対策後
				 	
		<p>・交差点付近の道路に歩行者を分離する線がないので、どこを歩けばいいのかはっきりしていない。</p>		<p>● 歩行者を分離する線を新しく引いていただいた。</p>	
整理番号		学校名		対策所在地	
		対策前			対策後
					

整理番号	学校名	対策所在地	
	対策前		対策後
			

整理番号	学校名	対策所在地	
	対策前		対策後
			

整理番号	学校名	対策所在地	
	対策前		対策後
			