

25	神郷小学校	新居浜市田の上一丁目6番と二丁目3番の境の交差点	畑田・田の上店道路を北へ			○	児童が自転車での移動時、自動車との接触の危険性あり。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)			○						児童への注意喚起・保護者への啓発
26	神郷小学校	新居浜市松神子一丁目付近	コープえひめ神郷店前の交差点			○	交通量が多く、信号を無視する自動車が多い。(東西)	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)			○						児童への注意喚起・保護者への啓発
27	神郷小学校	神郷小学校前歩道橋の南北下り口	神郷小学校			○	たくさんの児童が昇降する。降りた時、死角から自動車があると危険。	歩道等の確保	自転車通行空間の整備			○						児童への注意喚起・保護者への啓発
28	神郷小学校	新居浜市郷四丁目付近交差点	ベルモニー会館ファミリーマーケット			○	交通量が多い。	その他	指導・監視等			○						児童への注意喚起・保護者への啓発
29	神郷小学校	新居浜市楠崎一丁目多喜浜郵便局前横断歩道	多喜浜郵便局			○	横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道			○				○		横断歩道と周辺の他の表示の修繕を要請中
30	多喜浜小学校	新居浜市阿島一丁目8番付近県営住宅南	県営多喜浜団地			○	工場が増え、トラックなどの出入りが増え危険。横断歩道・カーブミラー設置要望が保護者から出ている。	交通規制新設	横断歩道			○						経過観察
31	多喜浜小学校	新居浜市阿島一丁目8番付近県営住宅西側道路	県営多喜浜団地			○	時間帯指定の通行止め標識があるが、違反車両が多く取り締まりを求める声がある。	その他	指導・監視等			○						巡回等で取り締まりを強化
32	多喜浜小学校	阿島一丁目5番付近交差点	マリノード沿い黒島入口交差点より南側1丁目			○	横断歩道が消えている。	交通規制補修	横断歩道			○					○	現地点検を行い、検討中
33	多喜浜小学校	阿島一丁目5番付近交差点	マリノード沿い黒島入口交差点より南側2丁目			○	横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道			○					○	現地点検を行い、検討中
34	泉川小学校	新居浜市東田1丁目東台神社付近の交差点	東台神社			○	交通量が多く、見通しが悪い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)			○						巡回等で取り締まりを強化
35	泉川小学校	新居浜市岸の上町1丁目泉川小学校前の道路	泉川小学校			○	スピードを出したまま曲がってくる車が多い。	信号機関係	新設			○						巡回等で取り締まりを強化
36	泉川小学校	新居浜市東田2丁目東田自治会館付近の交差点	東田自治会館			○	スピードが出しやすく、交通量が多い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)			○	○					巡回等で取り締まりを強化
37	泉川小学校	新居浜市岸の上町1丁目正門前の道路	泉川小学校			○	スピードを出しやすい。	ドライバーへの注意喚起	視線誘導標等の設置			○						巡回等で取り締まりを強化
38	泉川小学校	新居浜市瀬戸町公民館前の道路	泉川公民館			○	スピードを出したまま曲がってくる車が多い。	ドライバーへの注意喚起	視線誘導標等の設置			○						巡回等で取り締まりを強化
39	船木小学校	新居浜市船木3754-1	船木中学校			○	路側帯が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道			○					○	路側帯の修繕を検討
40	船木小学校	新居浜市船木4417	国道エネオス交差点			○	左右折の車両が多く、横断中の児童に接触する可能性あり。	交通規制新設	その他			○	○				○	減速表示は設置済みラバーボールを設置
41	船木小学校	新居浜市船木2589-3	カラオケ喫茶じゅん東西道路			○	自転車通学の学生と接触する危険性あり。	交通規制新設	一時停止			○						車の停止線の設置は難しい
42	船木小学校	新居浜市船木2611-1	たかてん付近の交差点			○	一時停止をしない車両がある。	その他	指導・監視等			○						注意喚起
43	船木小学校	新居浜市船木2584-1	旧J A			○	保育園の送迎車両の出入りが多い。	その他	指導・監視等			○						注意喚起
44	船木小学校	新居浜市船木4319	船木保育園の東西道路			○	路側帯が消えている。	交通規制補修	その他			○					○	保育園側の路側帯を修繕
45	中萩小学校	新居浜市上原三丁目～中萩町15番	中萩中学校			○	道幅は広いが、交通量が多く、小中学生が登下校で交差する。	その他	指導・監視等			○						児童への注意喚起・保護者への啓発
46	中萩小学校	新居浜市秋生1949-6～旧道	新田池			○	道幅が狭く、交通量が多く、危険。	道路管理者その他	改築対応(バイパス整備等)			○					○	上部東西線の継続実施
47	中萩小学校	新居浜市中村二丁目7-31-49	白山神社			○	側溝に蓋がなく、歩行者が歩きにくい。	その他	指導・監視等			○					○	検討中
48	中萩小学校	新居浜市秋生2826-1	松川工業			○	交通量が多いが、信号がない。	信号機関係	新設			○					○	信号機設置については、上部東西線が開通し、交通の流れの様子を見て可能な限り検討する。
49	大生院小学校	新居浜市大生院252付近上本郷新田橋東側交差点	新田橋			○	道幅が狭く、交通量が多く、危険。	道路管理者その他	改築対応(バイパス整備等)			○					○	上部東西線の継続実施

50	大生院小学校	新居浜市大生院258-14付近 四国軽貨物新居浜支店	四国軽貨物新居浜支店			○		交通量が多く、危険。	その他	指導・監視等						○		○			グリーンベルト設置
51	大生院小学校	新居浜市大生院154-3 寺道橋東から南	寺道橋			○		交通量が多く、危険。	その他	指導・監視等						○		○			グリーンベルト新設を検討中
52	大生院小学校	新居浜市大生院238-19付近 の交差点	交差点			○		止まれの表示等が消えかかっている。	交通規制補修	一時停止			○			○		○			表示の修繕を検討中
53	角野小学校	新居浜市西連寺町 山根コープ前の横断歩道	山根コープ			○		横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道			○			○		○			修繕を要請中
54	角野小学校	新居浜市新田町	新田橋東側 山根公園入口			○		交通量が多いにも関わらず、 信号機等がない。	信号機関係	新設			○			○					取り締まりの強化
55	別子小学校	新居浜市別子山436 天皇橋付近	天皇橋			○		横断歩道がなく、児童が横断 するのが危険である。	交通規制新設	横断歩道	8/3		○		○			○			横断歩道の新設を要請中

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。