

## 令和6年度通学路危険箇所一覧

【新居浜市】

番号	小学校名	令和5年度継続箇所					選定理由	対策メニュー		実施日	対応機関					対策状況			対策状況の詳細				
		危険箇所	住所	目標物	国道	県道		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者	国	県	市町	その他	済	継続	その他			
1	1 新居浜小学校	新須賀町1丁目7番の交差点	四国電力新居浜祭			○	ブロック塀が崩れそうで危険である。除去もしくは補修希望。	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅					○		○		○			ブロック塀去除済み		
2	2 新居浜小学校	新須賀町3丁目1番の交差点	新居浜小学校			○	横断歩道が薄くなっている。塗り直してほしい。	交通規制補修	横断歩道			○					○					塗り直し予定(期末未定)	
3	3 新居浜小学校	新須賀3丁目1番交差点から南の道路	サンゴルフ			○	路側帯の白線が薄くなっている。塗り直してほしい。	交通規制補修	その他					○		○						塗り直し予定(R6ないしR7中)	
4	1 宮西小学校	泉宮町5付近から泉宮町6-31付近の西側路肩	サニーハイム模之本			○	道幅が細く、車通りも多いため危険。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他					○		○						設置予定(R6ないしR8中)	
5	1 金子小学校	南中学校前の押しボタン信号交差点	南中学校			○	交差点の北側には歩行者用の信号もなく横断歩道もない。信号機を設置、ラインを引いてほしい。	信号機関係	その他			○				○						設置基準を満たさないため設置は難しい	
6	2 金子小学校	久保田町1丁目 光温泉南側交差点と南北の路	光温泉			○	交通量が非常に多いが歩道がない。グリーンベルトを設置してほしい。	交通規制新設	その他					○		○						設置予定(R6ないしR8中)	
7	3 金子小学校	庄内町1～3丁目	近藤石油からアサヒパレス			○	交通量が多いが、歩道が狭い。路側帯の白線の塗り直しとグリーンベルトの新設をしてほしい。	交通規制新設	その他					○		○						路側帯の白線は舗装工事の後塗り直すグリーンベルトは見送り	
8	4 金子小学校	久保田町2丁目 金子小学校西門から西の道	金子小学校			○	側溝が深いが、蓋がなく危険である。蓋をしてほしい。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕					○		○						土地改良時に確認一水路を流れる水量の確保から対応は難しい	
9	1 金栄小学校	政枝町1丁目2	加藤家具			○	自動車が急に曲がって北進てくる。歩道近くにポールを立ててほしい。	歩道境界の明示	車道分離標(ラバーポール)の設置					○		○						ポールの設置は難しい	
10	2 金栄小学校	高木町6から11	金栄公民館				道幅が狭いが、登下校時に車や自転車がよくとおる。西側に路側帯を引いてほしい。	交通規制新設	その他					○		○						道幅が狭いため、対応は難しい	
11	3 金栄小学校	政枝町1丁目8から9	滝の宮送水場				児童が道いっぱいに広がって歩いて危険。西側に路側帯を引いてほしい。	交通規制新設	その他					○		○						道幅が狭いため、対応は難しい	
12	4 金栄小学校	高木町10から11	東西自動車工業保養所			○	南北の交通量が多く、横断時が危険。横断歩道にグリーンベルトを引いてほしい。	交通規制新設	その他			○		○		○						現状での対応をお願いします看板を設置するなら自治体の案件となる	
13	1 高津小学校	宇高1丁目15付近高津診療所東交差点	高津診療所			○	敷島通りの交通量が多く、見通しが良くない。点滅信号があるが危険である。	道路管理者その他	改善対応(バイパス整備等)			○					○					設置基準(道幅が狭い)を満たさないため設置は難しい	
14	2 高津小学校	宇高1丁目田舎マンション横	田舎マンション			○	通学路であるが児童が横断するのに危険である。横断歩道を引いてほしい。	交通規制新設	横断歩道			○					○						近くにある横断歩道を利用することで対応してもらいたい
15	3 高津小学校	高津町1～59	ローソン高津店			○	電柱があることで出合い頭の事故が起こりやすい。	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅			○						○					電柱ではなく新号柱のため、対応は難しい
16	4 高津小学校	東雲町1丁目2の少し北				○	交通量が多く、市民ブルー側から出てくる場合、見通しが悪く危険。横断歩道を新設してほしい。	交通規制新設	横断歩道			○					○					近くにある横断歩道を利用することで対応してもらいたい	
17	1 浮島小学校	八幡2丁目2番65号 洋島小学校正門前導導	浮島小学校			○	通行する車の速度が速く、赤信号になる前に飛び込んでくることもある。単向・児童の双方に注意喚起するため道路に看柵してほしい。	交通規制新設	その他					○			○					信号機や横断歩道が既に設置されているため、現状での対応をお願いします	
18	1 惣開小学校	前田町19番20号付近	ミサワホーム四国			○	東西の横断歩道の点滅信号の時間が短すぎて班全員が渡れない。信号の時間を長くしてほしい。	信号機関係	サイクル変更			○					○						信号機のサイクルを変更することは難しい。現状での対応をお願いします
19	2 惣開小学校	前田町2番惣開小東側道路	惣開小学校			○	歩道を自転車がかなりのスピードで走ったり、二輪車自転車の通行の走行方が危険。はっきりとした通行区分をつけてほしい。	交通規制新設	その他			○		○			○						標識や行為はされてる。標識や表示の内容の整理を広げてほしい。
20	1 垣生小学校	垣生1丁目5番38号垣生小ブルー裏側	垣生小ブルー			○	歩道が狭く自動車と歩行者が接触する可能性がある。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他					○				○					グリーンベルトが水路と重なるため設置は難しい
21	2 垣生小学校	垣生2丁目11	垣生小学校			○	歩道が狭く自動車と歩行者が接触する可能性がある。グリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他					○			○						設置基準(連続性)から設置は難しい
22	3 垣生小学校	垣生1丁目4				○	歩道が狭い。グリーンベルトを延長して塗ってほしい。	交通規制新設	その他					○		○						グリーンベルトと外側縁を設置予定(R6ないしR7中)	
23	1 神郷小学校	又野1丁目8付近の旧道				○	20～30メートル歩道がない。歩道の確保またはグリーンベルトを塗ってほしい。	交通規制新設	その他					○		○		○				外側縁を復旧予定(R6ないしR7中)	
24	2 神郷小学校	田の上1丁目19～14付近	ファミリーマート新居浜店の上店東			○	道が狭いうえに車のスピードが速い。信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設			○											設置基準を満たさないため設置は難しい
25	3 神郷小学校	多喜浜1丁目10付近	神郷分団構崎詰所			○	横断歩道が半分消えかけている。横断歩道を塗り直してほしい。	交通規制新設	横断歩道			○				○							塗り直し予定(時期未定)
26	4 神郷小学校	神郷小学校前歩道橋の南北下り口	神郷小学校			○	たくさんの中学生が昇降する。降りた時、死角から自転車が来る危険。歩道橋が移設されることになつている。	歩道等の確保	自転車通行空間の整備					○		○		○					準備中。しばらくは現状での対応をお願いします
27	5 神郷小学校	郷3丁目1～2付近	やきとり大吉			○	交差点から少し離れたところに信号、横断歩道があり、車が気づきにくく。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)					○		○		○					現状での対応をお願いします

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況			対策状況の詳細	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者	国	県	市町	その他	済	継続
28	6 神郷小学校	神郷1丁目4~17			○			道が狭く、中学生の通学とも重なり、車が通ると危険。グリーンベルトを塗り直してほしい。	交通規制新設	その他				○		○				グリーンベルトは離しいが路面表示をする(R6ないしR7中)
29	1 多喜浜小学校	阿島2丁目1番付近県道13号線交差点	ファミリーマート新居浜阿島店	○				大型トラック等の通行が多く、大型車がコンビニに出入りすることが多いため危険。頃丈なカードハイブを設置してほしい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕				○			○			R6中に対応完了
30	1 泉川小学校	寿町5丁目 泉川小学校西門付近	泉川小学校		○			学校が近いにかかわらず、ひし形マークが消えかかっている。ひし形マークを塗り直してほしい。	交通規制補修	その他			○				○			ひし形マークを塗り直し予定(時期未定)
31	2 泉川小学校	寿町5丁目 泉川小学校西門付近	泉川小学校	○				学校が近いにかかわらず、ひし形マークや路側帯の白線が消えかかっている。ひし形マークや路側帯の白線を塗り直してほしい。	交通規制補修	その他			○	○		○	○		ひし形マークを塗り直し予定 白線は現地確認後判断	
32	3 泉川小学校	寿町4 寿公園	寿公園	○				緩やかなカーブで横断歩道が見えにくく、車がスピードを出しやすい。横断歩道をもう少し西につけほしい。	交通規制新設	横断歩道			○				○			整備予定(年内中)
33	1 船木小学校	国領1丁目付近	畠田本舗		○			旧国道と交わる交差点で交通量が多く、死亡事故も発生している。注意喚起をしてほしい。信号機とグリーンベルトの新設希望。	信号機関係	新設			○	○			○			信号機の設置は離しい。現状での対応をお願いします
34	2 船木小学校	船木公園前の道路	船木公園		○			道幅が狭く交通量も多い。この道を使って通学している児童も多い。飛び出し注意などの看板や表示があるとよい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)				○		○				看板を設置済み
35	3 船木小学校	船木小学校から東へ700mの交差点			○			通学する児童が多いが、道幅が広いため速度を気にせず通行する自動車が多い。速度表示や通行注意の看板などがあるとよい。	交通規制新設	最高速度			○				○			現状での対応をお願いします
36	1 中萩小学校	萩生6111~2付近	居酒屋蓮桜		○			交通量が多いにかかわらず、道路標示が消えかけている。道路標示を塗り直してほしい。	交通規制補修	その他				○		○				道路標示の塗り直し予定(R6ないしR7中)
37	2 中萩小学校	上原3丁目1	山崎工業		○			グリーンベルトと道路標示が消えかけている。塗り直してほしい。	交通規制補修	その他				○		○				グリーンベルトの塗り直し予定(R6ないしR7中)
38	3 中萩小学校	中萩町6~61付近	中萩小学校		○			交通量が多いにかかわらず、グリーンベルトと道路標示が消えかけている。塗り直してほしい。	交通規制補修	その他				○		○				グリーンベルトの塗り直し予定(R6ないしR8中)
39	4 中萩小学校	中萩町6~61付近	中萩小学校		○			交通量が多いにかかわらず、グリーンベルトと道路標示が消えかけている。塗り直してほしい。	交通規制補修	その他				○		○				グリーンベルトの塗り直し予定(R6ないしR9中)
40	5 中萩小学校	萩生1949~6~旧道	新田池		○			道幅が狭く、交通量も多く、危険である。	道路管理者その他	改築対応(バイパス整備等)				○	○		○			上部東西線の継続実施 ソフト対策の強化
41	1 大生院小学校	大生院252付近 上本郷新田橋東側交差点	新田橋		○			道幅が狭く、交通量多く、危険である。	道路管理者その他	改築対応(バイパス整備等)				○		○				上部東西線の継続実施
42	2 大生院小学校	大生院1068付近の交差点	大生院小学校		○			止まれの表示が消えかかっている。塗り直してほしい。	交通規制新設	一時停止			○			○				表示の塗り直し予定(時期未定)
43	3 大生院小学校	大生院1068付近の交差点から 11号線にかけての道路			○			路側帯の表示が途中から消えている。路側帯の表示を延長してほしい。消えている部分を塗り直してほしい。	交通規制新設	一時停止				○		○				路側帯の塗り直し予定(R6ないしR7中)
44	1 角野小学校	角野新田町3丁目	山根公園		○			登校時の交通量が多く、児童が横断する際に危険である。押しボタン式の信号機を設置してほしい。	信号機関係	新設			○				○			今後対策を検討していく
45	2 角野小学校	中筋1~9付近			○			児童が多く通る路地だが、複界が狭く出合い頭の衝突が心配である。ミラーの設置や児童への注意喚起の目印などを設置してほしい。	道路管理者その他	道路反射鏡の設置				○		○				道幅が狭いため、対応は離しい
46	3 角野小学校	中村4丁目1付近	南高校		○			改修後も橋が狭く、歩行者や車の区別がない。車の停止表示や歩行者ゾーン等の設置を希望する。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅				○		○				道幅が狭いため、対応は離しい
47	4 角野小学校	中筋1丁目 山根郵便局北側	山根郵便局		○			歩道がはっきりしておらず児童が戸惑う事例が起こっている。歩行者用ゾーンの設置を希望する。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅				○		○				R6中に道幅を縮減、R7中にゾーンを設置予定
48	5 角野小学校	中筋1丁目	新居浜市工業用水道山根配水場		○			押しボタン式信号が青に変わることを待つ場所が狭く危険である。待機場所の設置を希望する。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅				○		○				今後対策を検討していく
49																				
50																				

\* 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。