

## 過去10年間における老朽化消火器の破裂による人身事故の状況

事故発生年月		場所	人的被害		機種型式	製造年	製造年 経過 年数	事故概要	
								事故発生の状況	破損箇所
平成 11	12	東京都 北区	負傷者	1名	ABC粉末 加圧式10型	1987	12	解体作業中	容器本体底部
13	3	愛知県 名古屋市	死者	1名	ABC粉末 加圧式20型	1979	22	廃棄のための放射操作	容器本体底部
13	4	北海道 帯広市	死者	1名	ABC粉末 加圧式20型	1977	24	野焼きの火を消しようとして操作	容器本体底部
13	11	福島県 いわき市	負傷者	1名	ABC粉末 加圧式10型	1975	26	子供が遊んでいたところ破裂	底部が破損
16	7	千葉県 八千代市	負傷者	1名	粉末 加圧式10型	—	—	消火器を分解中、口金が割れてガスが噴出し、飛び出したもの	口金が破損
18	4	佐賀県 佐賀市	負傷者	1名	ABC粉末 加圧式10型	—	—	個人住宅に設置していた消火器を移動した際、底部の腐食部分が破裂	容器本体底部
18	9	京都府 京都市	負傷者	1名	ABC粉末 加圧式10型	1989	17	下水へ流すため、安全栓を抜き、レバーを握ったところ破裂	容器本体底部
20	4	北海道 函館市	負傷者	1名	粉末 加圧式	1981	27	廃棄するため、レバーを握ったところ破裂	容器本体底部
21	9	大阪府 大阪市	負傷者	1名	ABC粉末 加圧式20型	1989	20	子供が遊んでいたところ、屋外駐車場に置かれていた消火器が破裂	容器本体底部
21	9	福岡県 行橋市	負傷者	1名	—	—	—	納屋の軒下に置かれていた消火器を自ら廃棄しようとして操作したところ破裂	容器本体底部
21	9	愛知県 一宮市	負傷者	1名	ABC粉末 加圧式10型	1989	20	廃棄のための放射操作	容器本体底部

(注) (社)日本消火器工業会の調査及び関係消防本部からの報告による。