

## 平成29年度 水質調査結果

### 河川水質調査

市内の河川13地点について、年4回調査。市内河川は類型指定されておらず、環境基準は適用されないが、汚濁が進んでいる地点がある。

### 河川水質調査地点





## 平成29年度 河川水質調査結果

採水地点	U-2				A-1				N-1			
採水日	H29.6.16	H29.8.24	H29.11.16	H30.2.22	H29.6.16	H29.8.24	H29.11.16	H30.2.22	H29.6.16	H29.8.24	H29.11.16	H30.2.22
天候	晴	晴	晴	くもり	晴	晴	晴	くもり	晴	晴	晴	くもり
時刻	10:19	10:34	10:43	10:22	9:24	9:27	9:40	9:30	10:40	10:47	11:04	10:40
気温(°C)	23.0	32.9	11.5	11.2	23.5	32.3	11.5	8.7	24.5	34.2	11.0	10.5
水温(°C)	18.5	23.0	10.0	7.0	21.4	25.9	13.0	8.8	22.8	26.9	15.0	9.3
pH	7.3	7.4	7.4	7.8	7.2	7.1	7.2	7.5	7.2	6.8	6.7	7.2
DO(mg/l)	9.8	9.0	11.5	13.1	10.2	7.4	10.2	12.1	8.6	5.5	9.7	11.1
SS(mg/l)	<1	<1	<1	<1	<1	1.1	1	<1	7	1.6	<1	2.1
BOD(mg/l)	0.7	<0.5	1.5	1.8	1.0	0.6	0.7	0.7	1.7	0.9	1.3	2.7
備考												

採水地点	O-1			
採水日	H29.6.16	H29.8.24	H29.11.16	H30.2.22
天候	晴	晴	晴	くもり
時刻	9:10	9:15	9:25	9:13
気温(°C)	23.1	32.3	13.0	11.3
水温(°C)	24.8	28.3	12.0	10.2
pH	7.2	7.0	7.1	7.9
DO(mg/l)	7.0	6.6	9.0	17.4
SS(mg/l)	33	35	7	34
BOD(mg/l)	6.1	3.0	2.2	9.4
備考				

※ DO・SS・BODの単位はmg/L ※空欄は濁水・工事等で採水不可能だったもの