

新居浜市最終処分場の維持管理記録(法第9条の3第6項、施行規則第5条の6の2,3に基づく公表事項)

年度	5年度													
項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
搬入した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	土砂	8.26	9.99	19.48	13.31	10.21	2.78	10.64	7.42	28.24	5.19	0.00	0.00	
	Co, As	6.35	8.63	1.84	4.31	6.42	4.36	6.77	3.73	5.73	6.29	0.00	0.00	
	瓦	1.32	0.00	2.19	3.43	0.35	0.99	0.90	1.74	0.75	0.87	0.00	0.00	
	スレート	1.13	0.81	1.59	0.13	0.00	1.42	0.07	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
	ボード	0.00	0.05	0.57	0.50	0.05	0.53	0.43	0.00	0.18	0.42	0.00	0.00	
	ガラス	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.05	0.02	0.00	0.41	0.00	0.00	
	陶磁器	1.71	0.99	0.98	1.15	1.02	1.00	0.74	1.03	1.12	0.94	0.00	0.00	
	破砕不燃物	14.52	12.62	6.73	7.14	5.98	6.87	11.64	7.01	15.53	11.48	0.00	0.00	
	処理不適物	20.88	22.40	21.35	19.52	21.99	13.93	23.47	21.91	19.41	15.16	0.00	0.00	
	衛生施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	下水土砂	263.73	125.46	1.90	0.50	0.00	4.83	19.75	1.33	1.77	0.00	0.00	0.00	
	焼却灰等	214.69	397.51	411.25	176.14	370.87	300.20	245.22	405.50	336.28	273.52	0.00	0.00	
	合計 [トン]	532.59	578.46	467.88	226.13	416.92	336.91	319.68	449.69	410.56	314.28	0.00	0.00	
埋立残余容量	[m]	334,976	334,556	334,174	333,994	333,669	333,407	333,142	332,841	332,534	332,264	332,264	332,264	
擁壁等の定期点検	点検年月日	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.30	R6.1.31			
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	損壊のおそれがある場合の措置	措置年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の定期点検	点検年月日	R5.4.30	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.30	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.30	R6.1.31			
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	遮水効果低下のおそれがある場合の措置	措置年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水等の水質検査														
地下水等の水質検査	採取場所	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	
	採取年月日	R5.4.25	R5.5.8	R5.6.8	R5.7.7	R5.8.4	R5.9.12	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.18				
	結果の得られた年月日	R5.5.12	R5.6.5	R5.7.4	R5.7.31	R5.9.6	R5.10.6	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.4				
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	採取場所	-	海域水	-	-	-	海域水	-	-	-	海域水	-	-	
	採取年月日	-	R5.5.8	-	-	-	R5.9.12	-	-	-	-	-	-	
	結果の得られた年月日	-	R5.6.5	-	-	-	R5.10.6	-	-	-	-	-	-	
	結果	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	-	
	水質の悪化がある場合の措置	措置年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出液(保有水)の水質検査														
浸出液(保有水)の水質検査	採取年月日	R5.4.25	R5.5.8	R5.6.8	R5.7.7	R5.8.4	R5.9.12	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.18				
	結果の得られた年月日	R5.5.12	R5.6.5	R5.7.4	R5.7.31	R5.9.6	R5.10.6	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.4				
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
ダイオキシン類検査 [pg-TEQ/L]	採取年月日	-	-	-	-	-	-	-	R5.11.2	-	-	-	-	
	結果年月日	-	-	-	-	-	-	-	R5.12.5	-	-	-	-	
	浸出液(保有水) <基準値10.0以下>	-	-	-	-	-	-	-	0.00044	-	-	-	-	
	周縁海域水 <基準値1.0以下>	-	-	-	-	-	-	-	0.064	-	-	-	-	
	地下水(場内) <基準値1.0以下>	-	-	-	-	-	-	-	0.069	-	-	-	-	
	地下水(隣接地) <基準値1.0以下>	-	-	-	-	-	-	-	0.058	-	-	-	-	